



**ACTIVIDAD PRÁCTICA Nº: 3B4**

<b>MODULO / CURSO:</b>	Sistemas Telemáticos / 2º S.T.I.	<b>DURACIÓN:</b> 50m
<b>UNIDAD DIDÁCTICA:</b>	Certificación de un SCE	
<b>ENUNCIADO:</b>	Certificación de una instalación de SCE	

**SECUENCIA DE REALIZACIÓN:**

En esta práctica se procederá a la certificación del SCE instalado por los alumnos en prácticas anteriores. Se supone el certificador ya calibrado.

- 1.- Comprobar mediante el AUTOTEST el buen funcionamiento del certificador.
- 2.- Configurar la sesión de certificación navegando por los menús del certificador y seleccionando los valores adecuados:  
Cable UTP.  
Categoría 5.  
Enlace Permanente.  
etc.
- 3.- Certificar todos los segmentos del SCE.
- 4.- Guardar en la memoria del certificador los resultados obtenidos.
- 5.- Anotar en el ANEXO si PASA ó NO PASA la certificación cada uno de los segmentos.

**RECURSOS / MATERIALES (equipos, instrumentos de medida, herramientas, material fungible y otros):**

**FUENTES DE INFORMACIÓN (bibliografía, manuales, documentos, direcciones de Internet y otros):**

- Manual del certificador de cableado

**NOTAS:**

<b>MARQUE EL GRADO DE DIFICULTAD (1-5) DE LA ACTIVIDAD</b>	1	2	3	4	5	5-Mayor Dificultad
--	---	---	---	---	---	--------------------

**ANEXO:**